



- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-		Acta/Copia	Fecha emisión
OBRA:	27J-14 VIVIENDAS P.P. SAN FERRÁN EN FORMENTERA	459/14	23/12/2014
10158		Codigo de Identificación de la Muestra	
Peticionario:	FERROVIAL - AGROMÁN, S.A.	I1400449	
	RIBERA DEL LOIRA, 42 - PARQ. EMP. PUERTA DE LAS NACI., (28042 -MADRID)	Fecha de entrada	
	NIF:A28019206	09/12/2014	

  

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR	DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR
------------------------------------	------------------------------------

### ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material			Ensayos realizados		
			Descripción	Norma	Fecha de Terminación
Tipo: HORMIGÓN FRESCO					
Procedencia: OBRA					
Identificación de la muestra			-Ensayos de hormigón fresco. Parte 1: Toma de U N E - E N		
Unidad de Obra: TONGADA 2 PILARES ALJIBER AGUA POTABLE			muestras. 12350-1:2009		
Cantidad: 5 PR			-Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo U N E - E N		
			de asentamiento. 12350-2:2009		
Muestreo			-Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: U N E - E N		
Nº Albarán:	HOI176322	Modalidad:	ML	Fabricación y curado de probetas para ensayos 12390-2:2009	
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Rafael Plasencia Forcadell	de resistencia. U N E - E N	
Según Norma:	UNE EN 12350-1/09	Fecha de Muestreo:	01/12/2014	-Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: U N E - E N	
				Determinación de la resistencia a compresión de 12390-3:2009	
				probetas.	
				Laboratorio de emisión del acta: Ibiza	
				ACT-0000(1)-2	

-Las incertidumbres de los ensayos acreditados están calculadas en el laboratorio y a disposición del cliente.

**Nota:**

-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epígrafe 'Identificación de la muestra'.

-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

#### RESULTADOS DE ENSAYO

Ensayos de hormigón fresco. Toma de muestras (UNE-EN 12350-1:2009) ACT-0361-00									
Tipo de muestreo	PUNTUAL	Fecha de Toma	01/12/2014	T.ambiente(°C)		T.Hormigon(°C)			
Empresa Suminist*	OBRA	Planta*	OBRA	Designación*	-///				
Albarán*		Camión*		Tipo	Hormigonera	Horm.solicitado por*:	Propiedades		
Cont. Cemento*		Tipo*	CAL	Marca*		Hora puesta*	12:30		
Rel.A/C Máx*		Dosific/Aditivo*		Vol(m3)*	3,5	Hora Salida*	12:20		
Hora llegada a obra*	12:25	Hora límite*	13:50	Tipo adición*		Cantidad*			
Observaciones									
*Datos tomados del albarán del camión									

  

Ensayos de hormigón fresco. Ensayo de asentamiento (UNE-EN 12350-2:2009) ACT-0362-00				
Asentamiento 1º	50 mm	Tipo asentamiento	SIMÉTRICO	
Asentamiento 2º	50 mm	Tipo asentamiento	SIMÉTRICO	
Media	50 mm	Observaciones		

  

Ensayos de hormigón endurecido. Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia (UNE-EN 12390-2:2009) ACT-0363-00									
Hora Toma	12:35	Hora Finaliz	12:50	T. Max (°C)		T. Min(°C)		Nº Probetas	5
Método de compactación	Picado con barra	Recogida Fecha		Hora		Tipo de Probetas	Cilíndricas de 150x300mm.		
Conservación Laboratorio	20±2 °C / > 95% HR	Obra:	Protegidas(bolsa y arpillerera)	Tiempo cons. obra		Fecha Introd. Cámara		Hora	
Observaciones									

  

Ensayos de hormigón endurecido. Determinación de la resistencia a compresión de probetas (UNE-EN 12390-3:2009) ACT-0364-02										
Referencia	Fecha de rotura	Edad	Diámetro (mm)	Esbeltz	Densidad Aparente (kg/m³)	Carga (kN)	Tipo de rotura	Resistencia (N/mm²)	Valor Medio Resistencia(N/mm²)	
									Edad	Media
10158-60A	16/12/2014	15	150	2	2.080	43,2		2,4	15	2,4
10158-60B	15/01/2015	45	150	2						
10158-60C	01/03/2015	90	150	2						
10158-60D	30/05/2015	180	150	2						
10158-60E	17/10/2015	320	150	2						
Ajuste de probetas	Azúfre	Máquina de ensayo	CMED-120	Condiciones de superficie	Húmeda					
Calibración	04/04/2013	Precisión	CLASE 1ª (<1%)	Escala	1:1					
Observaciones										